

GEZ

## KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

**OSTROWIEC  
ŚWIĘTOKRZYSKI**

1. Nazwa

**MŁYN DAWNEJ SPÓŁKI ROLNEJ, ob. budynek  
nieużytkowany**

2. Czas powstania

**1 ćw. XX w.**

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Widok budynku od południowo-zachodu

4. Adres

ul. Sandomierska 87  
Dz. nr 8/3, obręb. arkusz: 45.2  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

5. Przynależność administracyjna

województwo **świętokrzyskie**

powiat **ostrowiecki**

gmina **Ostrowiec Świętokrzyski**

6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartości

Dawny młyn, budowla murowana z cegły, bryła główna na rzucie trapezu, czterokondygnacyjna, całość na planie litery L, w przyziemiu pomieszczenia sutereny. Stropy belkowe nagie. Więźba drewniana krokwiowo – stolcowa. Na korpusie dach dwuspadowy pokryty blachą, w kalenicy nadbudowany kiosk wentylacyjny. Elewacja frontowa zwieńczona ceglanym, schodkowym szczytem z półkolistym otworem wentylacyjnym. W przyziemiu przy korpusie głównym zadaszona rampa przeładunkowa.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Źródło: Karta adresowa zabytku nieruchomego 59/KA, opr. W. Kotasiak, 2014

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: ubytki przeszkleń; zachowana historyczna bryła budynku, kompozycja elewacji i detal architektoniczny.  
Postulaty dotyczące konserwacji: uzupełnienie przeszkleń; wymagane zachowanie historycznej bryły budynku, kompozycji elewacji i detalu architektonicznego.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 19.09.2022 r.



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków